



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Kr.sand)

F. reg. NO9 651 416 18

Aegirsvei 10

NO-4632 Kristiansand

Tlf: +47 94 50 42 77

miljo@eurofins.no

Drangsholt vannverk

4658 Tveit

Attn: Drangsholt Vannverk

AR-23-MG-015161-01

EUNOKR-00058704

Prøvemottak: 07.11.2023

Temperatur:

Analyseperiode: 07.11.2023 01:30 -
10.11.2023 03:35

Referanse: Vannprøver Drangsholt
VV, uke 45

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	434-2023-1107-071	Prøvetakingsdato:	06.11.2023		
Prøvetype:	Råvann	Prøvetaker:	Jesper Larsen		
Prøvemerkning:	Råvannsprøve	Analysestartdato:	07.11.2023		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
E. coli	24	MPN/100 ml	1	15-37	NS-EN ISO 9308-2
Koliforme	>200	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2
Intestinale enterokokker	3	cfu/100 ml	1	1-8	NS-EN ISO 7899-2
pH målt ved 22 +/- 2°C					
pH	5.7		4	0.2	NS-EN ISO 10523
Turbiditet	4.67	FNU	0.1	25%	NS-EN ISO 7027-1
Farge (410 nm)	32	mg Pt/l	3	12%	NS-EN ISO 7887
a) Total organisk karbon (TOC/NPOC)	6.3	mg/l	0.3	20%	NS-EN 1484

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

Kristiansand 10.11.2023

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.